

Встановлення лінійного стабілізатора напруги (DA1)



1 * Розміри для довідок
2 Встановлення елементів виконувати за ГОСТ 29137 – 91
X1, X2, XP2 – встановлювати за варіантом 211
DD1 – встановлювати за вариантом 330
3 Монтаж виконувати відповідно до схеми електричної принципової РІ21.464339.001Е3
4 Паяти припоєм ПОС – 61 за ГОСТ 29931 – 76
5 Інші граничні відхилення за h14, H14.
6 Решту технічних вимог за ОСТ4. ГО.070.015

					РІ21.464339.002СК		
Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Друкований вузол Складальний кресленик	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Ганношин Е.В.						4:1
Пров.						Лист	Листов	
Т.контр.								
Н.контр.					НТУУ "КПІ" РТФ			
Утв.		Туровський А.О.						

Перв. примен.
Справ. N°
Подп. и дата
Инв. N° дубл.
Взам. инв. N°
Подп. и дата
Инв. N° подл.

Ганношин Е.В. ВКІВРА, 2016