


Φ2,8
4отв.

Встановлення
лінійного
стабілізатора
напруги (DA1)



П.4

- 1 * Розміри для довідок
- 2 Встановлення елементів виконувати за ГОСТ 29137 - 91
X1, X2, XP2 - встановлювати за варіантом 211
DD1 - встановлювати за варіантом 330
- 3 Монтаж виконувати відповідно до схеми електричної
принципової P121.464339.001E3
- 4 Паяти припоєм ПОС - 61 за ГОСТ 29931 - 76
- 5 Інші граничні відхилення за h14, H14.
- 6 Решту технічних вимог за ОСТ4. ГО.070.015

| | | | | | | |
|----------|-----------------|--------|-------|-------------------|---|--------|
| | | | | P121.464339.002CK | | |
| Изм | Лист | № док. | Попр. | Дата | Друкований вузол Складальний кресленик | |
| Разраб. | Ганношин Е.В. | | | | | |
| Проб. | | | | | Лист | Листов |
| Н.контр. | | | | | НТУУ "КПІ" РТФ | |
| Утв. | Гуровський А.О. | | | | | |

Ганношин Е.

А, 2016