


Встановлення XP1, XS1



1. *Розміри для довідок.
2. Встановлення елементів виконувати за ГОСТ 29137-91.
R1, R7 - встановлювати за варіантом 180
R2...R6, R8...R14 - встановлювати за варіантом 010
C1, C2 - встановлювати за варіантом 140
C3...C6 - встановлювати за варіантом 211
VT1...VT4 - встановлювати за варіантом 190
VD1-VD12 - встановлювати за варіантом 011
HL1...HL3 - встановлювати за варіантом 280
3. Монтаж виконати відповідно до схеми електричної принципової PB21.403266.001E3.
4. Притій ПОС-61 за ГОСТ 29931-76.
5. Діод VD1 з'єднати з платою поз.1 проводом поз. 28.
6. Інші технічні вимоги по ОСТ4.ГО.070.015.

Перв. примен.	
Справ. N°	
Погн. и дата	
Инв. N° дубл.	
Взам. инв. N°	
Погн. и дата	
Инв. N° подл.	

PB21.752579.003CK				
Изм	Лист	№ докум.	Погн.	Дата
Разраб.		Сакір С.О.		
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.		Попсуй В.І.		
Утв.		Дем'яненко П.О.		
Друкований вузол				
Складальний кресленик				
			Лит.	Масса
			2,5:1	
			Лист	Листов 1
РТФ гр.РВ-21				