



- \*Розміри для довідок
- Електромонтаж виконувати згідно схеми принципової PB4.1468189.001E3 проводом МЛП-0,2 ГОСТ 22265-76.
- Паяти припоєм ПОС-61 ГОСТ 29731-76

				PB4.1468189.001CK			
Изм. Лист	№ док.им.	Подп.	Дата	Пристрій вимірювання залишкової напруги		Лист	Масштаб
Разраб.	Велигорський					Складальне креслення	
Проб.				Лист	Листов	1	
Т.контр.						НТУУ "КПІ", РТФ	
Н.контр.	Попсуй ВІ						
Утв.	Дамич ВІ						